


Città Metropolitana di Venezia
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

OUTLET FACTORY STORE

Monitoraggio Ambientale



**MONITORAGGIO POST OPERA
14^a CAMPAGNA
GENNAIO 2019**

Componente Acque Superficiali

Committente
MGE Noventa S.à.r.l.
Via Ponte di Piscina Cupa, 64
ROMA

Coordinatore Monitoraggio Ambientale
PROTECO **Proteco Engineering S.r.l.**
Via Cesare Battisti, 39
San Donà di Piave (VE)

Come attestato dalla documentazione che segue il giorno 07/01/2019 non è stato possibile eseguire i campionamenti delle acque superficiali del canale “Fossa Antica” a monte e valle per mancanza d’acqua nel corpo idrico.





INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l.

RAPPORTO DI PRESTAZIONE TECNICA

In data: 07/01/2019

Presso la Ditta: OUTLET NOVENTA DI PIACENZA

Sita in: NOVENTA DI PIACENZA

Ordine n°: /

Commessa n°: /

Dalle ore: /

alle ore: /

e dalle ore: /

alle ore: /

Viaggio (andata + ritorno) ore: /

Km percorsi: /

Totale ore impiegate: /

per n°: 1

tecnico/i

DESCRIZIONE INTERVENTO

I CAMPIONI PRELEVATI DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL CANALE "FOSSA ANTICA"
A TORRE E A VALLE NON SONO STATI ESEGUITI CAUSA MANCANZA
DI ACQUA NEL CORSO D'ACQUA

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

Ruolo.....

Firma del tecnico